

DIGITRAIL ESTEETTÖMYYSKARTOITUS TAMMELA



TAMMELAN SININEN REITTI 4 KM

Tammelan sininen reitti alkaa Hämeen luontokeskuksen pihalta. Polun alku on melko leveä, mutta sen alussa on heti jyrkkä ylämäki, jota seuraa jyrkkä alamäki. Tämän jälkeen alkaa hankalakulkuisempi maasto. Alussa on kapeat pitkospuut, joiden jälkeen reitti jatkuu kapeana polkuna jylhän ja luonnontilassa olevan metsän läpi Ruostejärven rantaan. Kapea salmi ylitetään naruilla vedettävällä lossilla, joka ei sovellu liikuntarajoitteiselle. Vastarannalla pitkospuut vievät niemen kärkeen, jossa on laavu, nuotio, ja levähdyspaikka. Reitti kulkee samaa polkua pitkin jonkin matkaa takaisin. Reitti erkanelee vasemmalle, ja kulkee takaisin Hämeen Luontokeskukselle toista kautta. Polku on osittain leveä ja helppokulkuinen, lukuun ottamatta yksiä pitkospuuta. Reitin lopussa on uimalaituri sekä puuceet. Inva-WC sijaitsee Luontokeskuksen kahviossa.

HAVAINTOJA KARTALLA



- A Jyrkkä mäki, kaltevuus n.30%
- B Pitkospuut kapeat vain 80 cm
- C Jyrkkä mäki, kaltevuus n.20%
- D Reitti kivikkoista
- E Reitti juurakkoista
- F Polku kapeaa (50cm) ja erittäin hankalakulkuista
- G Jyrkkä mäki, kaltevuus n.35%
- H Puu kaatunut polulle
- I Kapea puron ylittävä silta, siltapuiden välinen rako 4cm
- J Narulossi, pääsy lossiin erittäin hankalaa
- K Pitkospuut todella kapeat n.30cm, puiden välinen rako 4cm
- L Jyrkkä mäki, kaltevuus 25%
- M Pitkospuut hyväkuntoiset (mutta leveys vain 80cm, ja rako 1.5cm)


Kohta, jossa pääsee pyörätuolilla



Pitkospuut tasaiset ja hyväkuntoiset

MITÄ HYVÄÄ


- Parkkipaikka
 - Parkkipaikka tilava ja paikoitus selkeä
 - Myös linja-autoparkki löytyy



Alkumatka (Luontokeskuksen lähiympäristö) on hyvää, leveää ja helppokulkuista polkua n. 190cm

MITÄ HUONOA 1/2

- Parkkipaikka
 - Invapaikoitus epäselvä
 - Yksi narukyltti ohjasi invapaikalle, mutta varsinaista parkkiruutua ei löytynyt
- Lähtöpaikka
 - Parkkipaikalta epäselvä opastus reitille
 - Lähtöpaikalla selkeä kartta puuttuu
 - Reittien värit eri kuin Digitrail-palvelussa



MITÄ HUONOA 2/2

- Polut
 - Luontokeskukselta kauemmas mentäessä polku kapenee ja muuttuu hankalakulkuiseksi
 - Pääosin kapeaa ja juurakkoista sekä kivikkoista
- Pitkospuut
 - Pitkospuut ajoittain erittäin kapeita 40-80cm
 - Pitkospuiden välinen rako liian suuri (paikoin jopa 3-4cm)
- Maasto
 - Reitillä paljon jyrkkiä noin 30 prosenttia kaltevia ylä- ja alamäkiä



ESTEETTÖMYYS 1/2


- Lossiin ei pääse ilman reilun puolen metrin harppausta tai loikkaa
- Lossissa kaiteet molemmin puolin, penkki, pelastusrengas sekä hyvät käyttöohjeet

- Reitillä polulle kaatuneita puita
- Reitillä pitkospuiden alkaessa ja päättyessä paikoin korkeita kynnyksiä (noin 7cm)

ESTEETTÖMYYS 2/2



- WC:t ainoastaan reitin lopussa
- Inva-WC on kahvilassa
- Kahvilaan on esteetön pääsy



- Levähdyspaikat (penkit) reitillä harvassa
- Niemen kärjessä ja reitin lopussa nuotiollinen laavu

ESTEETTÖMYYDEN KRITEERIT

- Esteettömän kulkureitin sallittu pituuskaltevuus on 5-8%
 - Reitiltä löytyi 20-35% kaltevuuksia
- Polkujen standardeiden mukainen leveys min. 1,5m
 - Osa poluista oli alle 50cm levyisiä
- Pitkospuiden leveyden tulisi olla 1,3m ja puiden välinen rako 0,5cm
 - Pitkospuut olivat kapeimmillaan vain 30cm
 - Puiden välinen rako oli leveimmillään 4cm

PARANNUSEHDOTUKSIA

Reittien merkinnät kuntoon (yhtenäiset värit Digitrailin kanssa)

Reiteille selkeämmät nuolet ja opasteet (metsässä paljon pieniä yksittäisiä polkuja, jotka eivät kuulu reiteille)

Juurakkoisia polkuja voisi tasoittaa (esim. sahanpurun avulla)

Invapaikka tulisi olla selkeämmässä helposti löydettävässä paikassa

Lossille pääsyä parannettava (ramppi/luiska)

LÄHTEET

Digitrail.fi

Invalidiliitto.fi

Kuvat : Jami Lehtinen